

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Тюменская областная общественная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ)

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный
университет», ТИУ (учебный корпус №16)
г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1

НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

A blue ink signature, likely belonging to the Chief Engineer of TООО VOI, is written in the space between the two signature lines.

Кривошеина С.В.

Тюмень, 2016

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений, обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением составных частей в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2012

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств;

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата)

Прилагаемые документы:

Фотографий – 74 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 7 л.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УСЗН

«24» 06 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 26-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус №16.
- 1.2. Адрес объекта г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3300,4 м².
 - наличие прилегающего земельного участка - - м².
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта - 2007.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - - 2017г., капитального - - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюменский индустриальный университет, ТИУ.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, 38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки России.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг обучение.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 15 до 50 лет..

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 806 чел./день посещаемость, 525 посадочных мест, пропускная способность 912 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Магазин Здоровье», автобусы маршрутов №№13, 46, 47, 54, 60, 70, маршрутное такси №№5, 44, 45, 50, 51, 76.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -380 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: не регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О) ВНД (С, К, Г)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г) ВНД (К, С, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, О) ВНД (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию на путях движения к зоне оказания услуг, установить информационную индукционную систему (портативную, стационарную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу в тамбуре и внутренние лестницы оборудовать поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261, установить поручни на путях движения внутри помещения.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), перед входом нанести предупредительную тактильную полосу, контуры входных двери и ручки выделить контрастным цветом, на стеклянные панели нанести яркую контрастную маркировку, а также предусмотреть на объекте тактильные указатели и информационные таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения.

Для инвалидов на кресле-коляске построить пандус и оборудовать вход. Обеспечить доступ на верхние этажи с помощью мобильного лестничного подъемника. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов и одиночных ступеней с помощью приставных пандусов.

Обустроить универсальные санитарные кабины для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

Обеспечить эвакуационные мероприятия для всех категорий инвалидов (предусмотреть передвижение по лестнице с верхних этажей с помощью ТСР лестничного мобильного подъемника или оборудовать безопасные зоны).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,

		организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (С, О, Г), ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2016 года.

- Доступная среда - <http://ds.admtyumen.ru>;

- Карта доступности - <http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyumen.ru/console>.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» июня 2016 г.

2. Акта обследования объекта: № 249 от «20» июня 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

О.А. Новоселов
«10» июня 2016г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 26-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус №16.
1.2. Адрес объекта г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3300,4 м².
- наличие прилегающего земельного участка - - м².
1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта - 2007.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - - 2017г., капитального - - г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюменский индустриальный университет, ТИУ.
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, 38.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки России.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг обучение.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 15 до 50 лет..

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 806 чел./день посещаемость, 525 посадочных мест, пропускная способность 912 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Магазин Здоровье», автобусы маршрутов №№13, 46, 47, 54, 60, 70, маршрутное такси №№5, 44, 45, 50, 51, 76.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -380 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: не регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

- Доступная среда - <http://ds.admtyum.ru>;

- Карта доступности - <http://ds.admtyum.ru/dsto/map/osi.htm>;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyum.ru/console>.

согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УСЗН

«24» 06 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 26-ОО**

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«20» июня 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус №16.

1.2. Адрес объекта г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3300,4 м².

- наличие прилегающего земельного участка - м².

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта - 2007.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017г.,
капитального - г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюменский индустриальный университет, ТИУ.

1.9. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, 38.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки России.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация)

образование.

2.2 Виды оказываемых услуг обучение.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 15 до 50 лет..

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 806 чел./день посещаемость, 525 посадочных мест, пропускная способность 912 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Магазин Здоровье», автобусы маршрутов №№13, 46, 47, 54, 60, 70, маршрутное такси №№5, 44, 45, 50, 51, 76.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -380 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: не регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	2, 4-6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г) ВНД (К, О, С)	-	7-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ВНД (К, О, С)	I эт. 62, 51, 55 II эт. 37, III эт. 29 IV эт. 16 V эт. 10 III, V, IX, X, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXIV	14-37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О) ВНД (С, К, Г)	I эт. - V эт. кабинеты аудитории спортзал, библиотек а, столовая	38-63
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г) ВНД (К, С, О)	I эт. 58, 59 III эт. 25 IV эт. 21, 22 V эт. 11, 12	64-74
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	I эт.-	14, 16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, О) ВНД (С, К)	-	1, 3

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию на путях движения к зоне оказания услуг, установить информационную индукционную систему (портативную, стационарную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу в тамбуре и внутренние лестницы обустроить поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261, установить поручни на путях движения внутри помещения.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), перед входом нанести предупредительную тактильную полосу, контуры входных двери и ручки выделить контрастным цветом, на стеклянные панели нанести яркую контрастную маркировку, а также предусмотреть на объекте тактильные указатели и информационные таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения.

Для инвалидов на кресле-коляске построить пандус и обустроить вход. Обеспечить доступ на верхние этажи с помощью мобильного лестничного подъемника. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов и одиночных ступеней с помощью приставных пандусов.

Обустроить универсальные санитарные кабины для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

Обеспечить эвакуационные мероприятия для всех категорий инвалидов (предусмотреть передвижение по лестнице с верхних этажей с помощью ТСП лестничного мобильного подъёмника или оборудовать безопасные зоны).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 г.

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, О, С), ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов общественная организация «Тюменская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____.

- Доступная среда - <http://ds.admtyum.ru>;

- Карта доступности - <http://ds.admtyum.ru/dsto/map/osi.htm>;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyum.ru/console>.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 6 л.

2. Входа (входов) в здание

на 7 л.

3. Путей движения в здании

на 24 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 26 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 11 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 0 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 74 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Комендант учебного корпуса

Обухов В.П.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», ТИУ
учебный корпус №16 г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	4, 5	-ограждение перед калиткой и створ калитки не выделен контрастным цветом.	С	- ограждение и створ калитки выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	6	- не выявлено.	-	- не требуется (доступ обеспечен).	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	2	- не предусмотрены места для стоянки автотранспорта. инвалидов.	К, Г, С, О	- выделить места и обустроить в соответствии с требуемыми нормами.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	2, 4-6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как
доступно частично всем.**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», ТИУ
учебный корпус №16 г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (фойе)	есть	-	9- 11	- краевые ступени не выделены контрастным цветом; - отсутствуют поручни.	О, С, Г	- краевые ступени выделить контрастным цветом; - установить поручни соответствии ГОСТ Р 51261.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	- отсутствует пандус.	К, О, С	- построить пандус.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	7	- отсутствует пиктограмма доступность для инвалидов; - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения и режимом работы дублированная, шрифтом Брайля.	К, О, С, Г	- установить электронное информационное табло, информационную табличку и пиктограмму.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	5, 8- 10	- контуры входных дверей и ручки не выделены контрастным цветом; - отсутствует звуковой маяк; - на стеклянных панелях отсутствует яркая контрастная маркировка (желтый круг); - открывание двери не обеспечивает пятисекундной задержки; - высота порогов более 0,014 м; - при входе из тамбура в фойе расположена одиночная ступень.	С, К, О, Г	- выделить контуры входных дверей и ручки контрастным цветом; - установить звуковой маяк; - отрегулировать доводчики (обеспечить пятисекундную задержку); - нанести яркую контрастную маркировку (желтый круг); - установить приставные пандусы.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	7- 10	- на стеклянных панелях тамбура отсутствует яркая контрастная маркировка (в виде полосы) с внутренней	С, Г, О	- на стеклянные панели нанести контрастную маркировку в виде	Текущий ремонт

					стороны тамбура; - противоскользящее покрытие не закреплено и покрывает не всю поверхность тамбура.		полосы; - обеспечить противоскользящее покрытие на всей поверхности тамбура и закрепить его.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г) ВНД (К, О, С)	-	7-13	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г). Временно недоступно (К, С, О).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», ТИУ

учебный корпус №16 г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	I эт. 62, 51, 55 II эт. 37, III эт. 29 IV эт. 16 V эт. 10	14-24	- ширина прохода на системе контроля менее 1,0 м; - на путях движения по коридорам отсутствуют поручни; - отсутствует информационный терминал; - отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - отсутствует мнемосхема; - на путях движения встречаются перепады высот в виде порогов и ступеней высотой более 0,014 м.	К, О, С, Г	- обозначить доступный проход на системе контроля; - установить поручни; - установить информационный терминал; - установить электронное информационное табло, информационную табличку (оказание ситуационной помощи), мнемосхему; - предусмотреть приставные пандусы.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	III, V, IX, X, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXIV	25-28	- краевые ступени каждого лестничного марша не выделены контрастным цветом; - не предусмотрен доступ инвалидов-колясочников на верхние этажи; - отсутствует второй поручень; - отсутствует связь с администратором.	С, К, О	- выделить краевые ступени контрастным цветом; - обеспечить доступ с помощью гусеничного подъемника; - установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261; - установить кнопку вызова на лестничных клетках каждого этажа.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	I эт. – V эт.	17. 21. 23. 24.	- на стеклянных панелях дверей отсутствует яркая контрастная маркировка (желтый круг);	К, О, С, Г	- выделить ручки дверей контрастным цветом; - нанести яркую	Текущий ремонт

				25	- ручки дверей не выделены контрастным цветом; - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундную задержку; - высота порогов более 0,014 м.		контрастную маркировку (желтый круг); - отрегулировать доводчики; - установить приставные пандусы.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	I эт. 30, 34, 48, 66 III, V, IX, X, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXI	24-30	- не предусмотрена эвакуация колясочников, нет зон безопасности; - краевые ступени лестниц эвакуационного выхода не выделены контрастным цветом; - наружная лестница эвакуационного выхода (столовая) не обустроена поручнями.	К, О, С, Г	- краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом; - предусмотреть эвакуацию колясочников с помощью мобильного лестничного подъемника или оборудовать безопасные зоны на каждом этаже; - выделить ручки входных дверей, контрастным цветом; - установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261; - обеспечить информацию об эвакуационных выходах доступных для колясочников; - предусмотреть использование телескопических пандусов.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ВНД (К, О, С)	I эт. 62, 51, 55 II эт. 37, III эт. 29 IV эт. 16 V эт. 10 III, V, IX, X, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXIV	14-37	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г). Временно недоступно (К, О, С).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», ТИУ

учебный корпус №16 г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	I эт. – V эт. кабинет ы	38- 41	- отсутствует информационная индукционная система (портативная); - отсутствуют информационные таблички с наименованием кабинетов, дублированные шрифтом Брайля; - величина шрифта на имеющихся табличках с наименованием кабинетов не соответствует высоте их размещения; - отсутствуют пиктограммы; - высота порогов более 0,014 м.	Г, С	- установить информационную индукционную систему (портативную); - установить информационные таблички шрифтом Брайля; - установить информационные пиктограммы; - установить приставные пандусы.	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	I эт. – V эт. аудитор ии, спорт зал, библиот ека, столова я	42- 63	- отсутствует информационная индукционная система (стационарная, портативная); - отсутствуют видео – увеличители; - отсутствуют информационные таблички дублированные шрифтом Брайля; - отсутствуют пиктограммы; - высота порогов более 0,014 м; - величина шрифта на имеющихся табличках с наименованием	О, К, Г, С	- установить информационную индукционную систему; - установить видео- увеличители; - установить информационные таблички шрифтом Брайля; - установить информационные пиктограммы; - установить приставные пандусы; - установить краны с рычажным управлением или сенсорные; - предусмотреть	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР

					кабинетов не соответствует высоте их размещения; - краны на раковинах для мытья рук с отдельным управлением подачи воды; - ширина проходов в раздевалке не обеспечивает проезда кресла-коляски.		достаточную ширину прохода в раздевалке.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О) ВНД (С, К, Г)	I эт. - V эт. кабинеты аудитории спортзал, библиотека, столовая	38-63	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О). Временно недоступно (Г, К, С).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», ТИУ

учебный корпус №16 г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	I эт. 58, 59 III эт. 25 IV эт. 21, 22 V эт. 11, 12	64 - 73	- размеры кабин не соответствуют требованиям – отсутствует место для разворота кресла-коляски; - в одном из туалетов установлены «Чаши Генуя»; - отсутствуют откидные поручни на унитазах; - краны на раковинах с раздельной регулировкой подачи воды; - раковины расположены в узких проходах; - отсутствует поворотное зеркало; - отсутствуют поручни у раковины; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствует связь с администратором; - высота порогов более 0,014 м.	К, О, С	- оборудовать универсальные кабины на каждом этаже; - обеспечить место для разворота кресла- коляски; - установить откидные поручни на унитазы; - установить раковины с поручнями в кабинках; - установить крючки для одежды и костылей; - установить кнопку вызова со шнурком; - установить краны с рычажным управлением или сенсорные; - установить поворотное зеркало; - мыльницу и сушилку для рук расположить в зонах доступности для инвалидов – колясочников; - установить приставные пандусы.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	I эт.	74	- ширина дверного проема менее 0,9 м; - высота порогов более 0,014 м. - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - краны с раздельной регулировкой	-	- произвести уширение дверного проема; - обеспечить место для разворота кресла- коляски; - установить краны с рычажным управлением; - установить поручни; - предусмотреть	Капитальн ый ремонт

					подачи воды; - отсутствуют специальные стульчики и поручни; - отсутствует место для разворота кресла-коляски.		специальные стульчики; - установить приставные пандусы; - установить крючки для одежды и костылей.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	I эт. 63	15	- высота окна более 0,85 м.	-	- выполнить понижение уровня окна до необходимой высоты.	Текущий ремонт

*** II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г) ВНД (К, С, О)	I эт. 58, 59 III эт. 25 IV эт. 21, 22 V эт. 11, 12	64-74	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен частично избирательно (Г). Временно недоступно (К, С, О).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», ТИУ
учебный корпус №16 г. Тюмень, ул. Киевская, 78, кор. 1.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	I эт.	14, 16	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, маркировки; - отсутствуют видео- увеличители; - отсутствует информационный терминал; - величина шрифта на имеющихся табличках с наименованием кабинетов не соответствует высоте их размещения; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка) (уличная, в помещении).	К, О, С, Г	- обеспечить визуальную информацию объекте. на	Текущий ремонт, организац ионные мероприят ия
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствует информационная индукционная система.	Г, С	- установить информационную индукционную систему.	Текущий ремонт Индивиду альное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствуют информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля, пиктограммы; - отсутствует информационная мнемосхема.	С	- установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля, пиктограммы; - установить информационную мнемосхему.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	I эт.	14, 16	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Фотография №1




Фотография №2



Фотография №3




Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31




Фотография №32



Фотография №33




Фотография №34




Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42



Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45



Фотография №46



Фотография №47




Фотография №48



Фотография №49




Фотография №50




Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56



Фотография №57



Фотография №58



Фотография №59



Фотография №60



Фотография №61



Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64



Фотография №65



Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68



Фотография №69



Фотография №70



Фотография №71




Фотография №72







Фотография №73




Фотография №74









01.02



01.03




01.04



1000

TABLE 3

4. ЭТАЖ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации

Регистрационный № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Свидетельство выдано Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии

А.В. Зажигалкин



Дата регистрации
« 02 » апреля 2013 г.

119415 Москва, ул. Удальцова, 11, Система добровольной сертификации
«Мир, доступный для всех»

Понедельник, 24 Июнь 2013

Рег. номер

RUSS-ROK-1039104-XXXX

Дата регистрации

02.04.2013

Наименование системы
сертификации

Система добровольной сертификации «Мир,
доступный для всех»

Организация, представившая
систему на регистрацию

Адрес, телефон, e-mail

ООО «Всероссийской
общество инвалидов» (ООО
ВОИ) (ОГРН 1027739385684)

119415 Москва, ул. Удальцова, 11,

Область распространения системы
(объекты сертификации)

Строительные конструкции, здания, сооружения,
объекты городской и загородной инфраструктуры,
объекты пешеходной инфраструктуры, транспортная инфраструктура, средства информа-
об объектах стандартные услуги населению,
специальные услуги населению, эксперты в области
обеспечения безбарьерной среды для маломобиль-
ных групп населения.

Изображение знака





Система добровольной сертификации
«Мир, доступный для всех»
(СДС «Мир, доступный для всех»)

Орган по сертификации «Общероссийская общественная организация
«Всероссийское общество инвалидов»
Адрес: 110121, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32

СЕРТИФИКАТ
ЭКСПЕРТА № 0032

Регистрационный номер РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО
Срок действия с 01 октября 2014 г. по 30 сентября 2017 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Кривошеина Светлана Владимировна

аттестован(а) в качестве эксперта в области обеспечения
безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения в соответствии с требованиями СТО ВОИ K1039.04
ЖЖЖО:001;002;003;004;005;006;007;008.13 «Эксперты в области
обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения. Требования к компетенции»
на основании протокола № 1 от « 30 » сентября 2014 г.

Руководитель
органа по сертификации

Домакин-Румянцев А.В.

М.П.

Эксперт

Рысев О. В.

ВОИ

ВРОИ
ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

Система добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
(СДС «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»)



СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Бодриченков Олег Николаевич

Принял (-а) участие в семинаре

«Подготовка общественных экспертов в системе добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

О.В. Рысев

Заместитель председателя
Всероссийского общества инвалидов



Казань 2015 год