

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Учебно-лабораторный корпус №8/4 «Спортивный зал»
ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»
г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/4

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень

2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр. и введен в действие с 15 мая 2017г.

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 65 шт.
Копии документов (Позтажные планы, сертификаты) – 9 л.

УТВЕРЖДАЮ


Проректор по ОДЧ
«28» 02 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 99 - ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал,
- 1.2. Адрес объекта: город Тюмень, ул. Луначарского, 2/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта: часть здания, 2 этажа, общая площадь: 3669,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта _____ -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тюменский индустриальный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, 38
- 1.8. Основание для пользования объектом: собственность
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и высшего образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: 18-30 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением интеллекта
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: -
- 2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта:
Остановка «Строительный институт ТИУ» автобусы маршрутов №№2, 9, 14, 18, 30, 30, 40, 54, 55, 78, 85, 141, маршрутное такси №№ 24, 37, 62

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -70 м

3.2.2 время движения (пешком) - 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4 перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): не регулируемые, регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет): не требуется

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Информация отражена в паспорте №39-ОО
2	Вход (входы) в здание	Информация отражена в паспорте №39-ОО
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г) ВНД (К, С, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У, О) ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло «Бегающая строка»).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо внутреннюю лестницу обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить покрытие тамбура эвакуационного выхода противоскользящим покрытием.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестницы (каждого марша лестницы). Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо обеспечить доступ в тренажёрный зал с помощью ступенькохода (лестничного мобильного подъемника), обеспечить связь с администрацией. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, Г, У, С), ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена.(обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>


(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» февраля 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 426 от «27» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

Проректор по ОДЗ
« 28 » 02 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 99-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал,
- 1.2. Адрес объекта: город Тюмень, ул. Луначарского, 2/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта: часть здания, 2 этажа, общая площадь: 3669,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта _____ -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.8. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тюменский индустриальный университет»
- 1.9. Юридический адрес организации (учреждения): 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, 38
- 1.8. Основание для пользования объектом: собственность
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и высшего образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: 18-30 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением интеллекта
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: -
- 2.8 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта:
Остановка «Строительный институт ТИУ» автобусы маршрутов №№2, 9, 14, 18, 30, 30, 40, 54, 55, 78, 85, 141, маршрутное такси №№ 24, 37, 62

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -70 м

3.2.2 время движения (пешком) - 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4 перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): не регулируемые, регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет): не требуется

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

согласовано

 Нагайник 70 и 3 АХУ Рахматов А.М.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

В.И. Базар
Проректор по ОДЧ

«28» 02 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры №426
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 99-ОО**

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«27» февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал,
- 1.2. Адрес объекта: город Тюмень, ул. Луначарского, 2/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта: часть здания, 2 этажа, общая площадь: 3669,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта _____ -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.10. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тюменский индустриальный университет»
- 1.11. Юридический адрес организации (учреждения): 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, 38
- 1.8. Основание для пользования объектом: собственность
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и высшего образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: 18-30 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением интеллекта

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: -

2.9 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: Остановка «Строительный институт ТИУ» автобусы маршрутов №№ 2, 9, 14, 18, 30, 30, 40, 54, 55, 78, 85, 141, маршрутное такси №№ 24, 37, 62

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -70 м

3.2.2 время движения (пешком) - 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4 перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): не регулируемые, регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет): не требуется

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушением интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Информация отражена в паспорте №39-ОО	-	-
2	Вход (входы) в здание	Информация отражена в паспорте №39-ОО	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г) ВНД (К, С, О)	1 эт. 24, 2, 26 2 эт. 14, 14а, 7, 8, 3	1-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У, О) ВНД (К, С)	1 эт. 10, 26 2 эт. 13, 15, 4,	26-48

			5, 6	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (К, О)	1 эт. 11-23	49-64
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	1 эт. 24, 10, 26 2 эт. 14, 14а	9, 31, 32, 34, 36, 65
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло «Бегающая строка»).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо внутреннюю лестницу обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить покрытие тамбура эвакуационного выхода противоскользящим покрытием.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестницы (каждого марша лестницы). Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо обеспечить доступ в тренажёрный зал с помощью ступенькохода (лестничного мобильного подъемника), обеспечить связь с администрацией. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, Г, У, С), ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi](http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;);

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | - шт. |
| 2. Входа (входов) в здание | - шт. |
| 3. Путей движения в здании | 25 шт. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | 23 шт. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 16 шт. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | 1 шт. |

Результаты фотофиксации на объекте 65 шт.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами
Григорьева Г.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Комендант
Желев Д.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал
ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»

г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/4

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: информация о состоянии доступности структурно-функциональной зоны отражена в паспорте доступности ОСИ №39-ОО

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал
ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»

г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/4

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус	есть	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: информация о состоянии доступности структурно-функциональной зоны отражена в паспорте доступности ОСИ №39-ОО

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал

ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»

г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/4

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1 эт. 24 2 эт. 14, 14а, 7, 8	1-15	- отсутствует информационная табличка с наименованием объекта и режимом работы дублированная шрифтом Брайля; - отсутствуют информационные указатели от входа в корпус о направлении движения к спортивному залу; - встречается перепад высот в виде ступени; - отсутствуют информационные указатели «осторожно сколький пол»	К, О, С, Г, У	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - контуры выступающих конструкций выделить ярким контрастным цветом; - разместить информационные пиктограммы, указатели.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	16-19	- краевые ступени (проступь) лестницы не выделены контрастным цветом; - отсутствуют поручни; - отсутствует нумерация этажей на лестничных площадках; - не предусмотрен доступ инвалидов на кресле-коляске.	О, С, К, Г, У	- выделить краевые ступени (проступь) контрастным цветом; - установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261; - установить таблички с нумерацией этажей на лестничных площадках; - предусмотреть доступ на второй этаж с помощью ступенькохода (лестничного мобильного подъемника), обеспечить связь с администрацией на втором этаже для оказания ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
-3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	1 эт. 24 2 эт. 14, 14а	1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 19	- дверные ручки не выделены контрастным цветом; - на стеклянных панелях отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	- выделить дверные ручки контрастным цветом; - нанести яркую контрастную маркировку на стеклянные панели дверей.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1 эт. 2, 26 2 эт. 3	20-25	- внутренняя лестница на пути эвакуации обустроена поручнем с одной стороны; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - наружная эвакуационная лестница не обустроена поручнями; - не предусмотрена эвакуация инвалидов на кресле-коляске.	К, С, О, Г, У	- обустроить лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261; - выделить краевые ступени лестниц (проступь каждого марша) контрастным цветом; - предусмотреть специальные средства для эвакуации инвалидов – колясочников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г) ВНД (К, С, О)	1 эт. 24, 2, 26 2 эт. 14, 14а, 7, 8, 3	1-25	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У, Г). Временно недоступно (К, С, О).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал
ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»

г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/4

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2 эт, 4, 5, 6	26-30	- ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - высота порогов превышает 0,014 м; - отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов с шрифтом Брайля; - дверные ручки не выделены контрастным цветом.	С, К, О, Г, У	- предусмотреть оказание ситуационной помощи; - предусмотреть приставные мини пандусы к порогам; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля; - дверные ручки выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1 эт. 10, 26, 2 эт. 13, 15	31-48	- перепад высоты в виде пандуса при переходе из зала в зал не выделен контрастным цветом; - в зале гиревого спорта имеется ступень; - высота порогов более 0,014 м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов с шрифтом Брайля;	С, К, О, Г, У	- выделить поверхность пандуса при переходе из зала в зал контрастным цветом; - предусмотреть мини-пандус к ступени с противоскользящим покрытием контрастного цвета; - предусмотреть приставные мини пандусы к порогам; - дверные ручки выделить контрастным цветом; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля;	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (примерочная)	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У, О) ВНД (К, С)	1 эт. 10, 26 2 эт. 13, 15, 4, 5, 6	26-48	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, У, О). Временно недоступно (К, С).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал
ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»
г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/4

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 эт. 16, 17	49-55	- не предусмотрено место для маневрирования кресла-коляски; - ширина дверного проема в свету менее 0,9 м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - отсутствуют поручни возле раковин и унитазов; - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют держатели для трости и костылей. - не предусмотрено зеркало для маломобильных групп населения; - смеситель с раздельной регулировкой подачи воды.	К, О, С, Г, У	- Оборудовать туалетные комнаты с учетом требуемых норм СП 59.13330.2016; - выполнить уширение дверного проема (демонтировать перегородку); - дверные ручки выделить контрастным цветом; - установить поручни около унитазов и раковин; - установить держатели для трости и костылей возле унитазов и раковин; - установить смесители с рычажным управлением подачи воды; - установить поворотное зеркало; - установить кнопку вызова с обратной связью и пиктограмму.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5.2	Душевая комната	есть	1 эт. 12, 13, 19, 20	56-60	- ширина дверного проема в свету менее 0,9 м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - отсутствует откидное сиденье в душе или стульчик для душа;	К, О, С, Г, У	- выполнить уширение дверного проема; - дверные ручки выделить контрастным цветом; - предусмотреть стульчик для душа; - установить полки для умывальных принадлежностей;	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					- отсутствуют полки для умывальных принадлежностей; - отсутствует связь с администрацией; - отсутствуют крючки для одежды; - отсутствуют держатели для трости и костылей.		- установить кнопку вызова с обратной связью и пиктограмму. - установить крючки для одежды; - установить держатели для трости и костылей.	
5.3	Раздевалка	есть	1 эт. 11, 21	61-64	- высота порогов более 0,014 м; - не предусмотрены шкафчики для инвалидов на кресле-коляске.	К	- предусмотреть приставные пандусы; - предусмотреть крючки для одежды на высоте 1,3 м.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (К, О)	1 эт. 11-23	49-64	Текущий ремонт, организационные мероприятия, технические средства реабилитации (при наличии технической возможности капитальный ремонт)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С). Временно недоступно (К, О).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Учебно-лабораторный корпус №8/4, спортивный зал

ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»

г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/4

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1 эт. 24, 10, 26 2 эт. 14, 14а	9, 31, 32, 34, 36, 65	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - ручки дверей не выделены контрастным цветом; - информация на стендах выполнена мелким шрифтом.	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, информационное электронное табло (бегущая строка); - краевые ступени выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - информацию на стендах выполнить более крупным шрифтом на контрастном фоне.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах и жилых комнатах дублированные шрифтом Брайля, информационная вывеска с шрифтом Брайля, пиктограммы.	С	- установить информационные тактильные таблички на кабинетах и комнатах с шрифтом Брайля, информационную вывеску с шрифтом Брайля, пиктограммы.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	1 эт. 24, 10, 26 2 эт. 14, 14а	9, 31, 32, 34, 36, 65	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3




Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13




Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17




Фотография №18




Фотография №19



Фотография №20




Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34




Фотография №35



Фотография №36




Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39




Фотография №40



Фотография №41




Фотография №42



Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45



Фотография №46



Фотография №47



Фотография №48



Фотография №49




Фотография №50



Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56



Фотография №57




Фотография №58



Фотография №59



Фотография №60



Фотография №61



Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64




Фотография №65



г. Тюмень
Тюменской области
Район № 6

ПЛАН

Инвентарный №
Квартал №
Улицы: *Тургенева*



Масштаб № 1:100
Дата 15.07.98

Инвентарный №
Квартал №
Улицы: *Тургенева*

Mangram, Na


2. Выводы

Тюменской области
Район № 6

Магистрат № 1/2000

Date 15.07.98

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



г. Тольятти
Тольяттинской области
Район № 6

П.А.Н.

Инвентарный № _____
Классиф. № _____
Универсальная

(continued)

Page 4


1890-1891
 1892-1893
 1894-1895
 1896-1897
 1898-1899
 1900-1901
 1902-1903
 1904-1905
 1906-1907
 1908-1909
 1910-1911
 1912-1913
 1914-1915
 1916-1917
 1918-1919
 1920-1921
 1922-1923
 1924-1925
 1926-1927
 1928-1929
 1930-1931
 1932-1933
 1934-1935
 1936-1937
 1938-1939
 1940-1941
 1942-1943
 1944-1945
 1946-1947
 1948-1949
 1950-1951
 1952-1953
 1954-1955
 1956-1957
 1958-1959
 1960-1961
 1962-1963
 1964-1965
 1966-1967
 1968-1969
 1970-1971
 1972-1973
 1974-1975
 1976-1977
 1978-1979
 1980-1981
 1982-1983
 1984-1985
 1986-1987
 1988-1989
 1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 247

Macintosh N4 1.200
Data 16.07.98

Sum A
41.728

No. 50, 2nd Street
Canton

Illegals



и поэтическому плану — строгий

многолюдного в городе (поселки)

К ПОСТАВ
Ф. Вильямс

к поэтажному плану строения
по улице (перезулку)

Адрес: 100000, Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

Handwritten signature

Дата забор и время в сутки	Глубина заборной скважины (в метрах)	№ почвенного горизонта (в метрах)	№ по глубине скважины (в метрах)	Наименование почвы (по классификации В. В. Докучаева)	Формула расчета содержания по площади по горизонтальному сечению	Сводка по внутреннему обзору в кв. м, в т. ч. по состоянию почвы в т. ч. по состоянию										Всего по обзору (в т. ч. по состоянию)	Всего по обзору (в т. ч. по состоянию)	Всего по обзору (в т. ч. по состоянию)
						основная (в т. ч. по состоянию)	дополнительная (в т. ч. по состоянию)	всего (в т. ч. по состоянию)	всего (в т. ч. по состоянию)	всего (в т. ч. по состоянию)	всего (в т. ч. по состоянию)	всего (в т. ч. по состоянию)	всего (в т. ч. по состоянию)	всего (в т. ч. по состоянию)	всего (в т. ч. по состоянию)			
2	1	1	1	1	1	10,0									10,0	10,0		
	2	2	2	2	2										11,2	11,2		
	3	3	3	3	3										19,6	19,6		
	4	4	4	4	4										10,2	10,2		
	5	5	5	5	5										10,2	10,2		
	6	6	6	6	6										10,2	10,2		
	7	7	7	7	7										13,6	13,6		
	8	8	8	8	8										11,5	11,5		
	9	9	9	9	9										15,1	15,1		
	10	10	10	10	10										13,4	13,4		
	11	11	11	11	11										14,1	14,1		
	12	12	12	12	12										18,6	18,6		
	13	13	13	13	13										16,4	16,4		
	14	14	14	14	14										13,4	13,4		
	15	15	15	15	15										11,6	11,6		
	16	16	16	16	16										11,8	11,8		
	17	17	17	17	17										11,8	11,8		
	18	18	18	18	18										11,8	11,8		
	19	19	19	19	19										11,8	11,8		
	20	20	20	20	20										11,8	11,8		
	21	21	21	21	21										11,8	11,8		
	22	22	22	22	22										11,8	11,8		
	23	23	23	23	23										11,8	11,8		
	24	24	24	24	24										11,8	11,8		
	25	25	25	25	25										11,8	11,8		
	26	26	26	26	26										11,8	11,8		
	27	27	27	27	27										11,8	11,8		
	28	28	28	28	28										11,8	11,8		

№ 2
Д. И. Саварская
к поэтажному плану строения
по ул. Ушасе (проект)

Мушкетеро № 2

[illegible]



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖОЖК1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.

Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЮКО

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-01-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 27 июня 2017 г.

Сертификат действителен до: 26 июня 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



В.А. Бухаров