

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Клочков Юрий Сергеевич
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 29.03.2024 15:44:05
Уникальный программный ключ:
4e7c4ea90328ec8e65c5d8058549a2538d7400d1

Угрюмов Юрий
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

в городе Нижневартовске

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тюменский индустриальный университет»
Филиал в г. Нижневартовске
628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина,
д.2/П, строение 9.

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Председатель ООИ в г. Нижневартовске

Чачвадзе В.И.

Нижневартовск, 2021

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как Доступен полностью всем (ДП-В).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ согласно, приложения №1 паспорта доступности ОСИ - Плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов на объекте Филиала ТИУ в г. Нижневартовске в соответствии с установленной нормативной и технической документацией СП 59.13330.2016

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Председатель ООИ в г. Нижневартовске Чачвадзе В.И.

Прилагаемые документы:

Фотографий – 32 шт.



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ТИУ
в г. Нижневартовске
Н.А. Аксенова

(Signature)

«26» 09 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта филиал ТИУ в г. Нижневартовске
- 1.2. Адрес объекта 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д.2/П, строение 9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3109,1 м².
 - наличие прилегающего земельного участка 1565,73 м².
- 1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта - 2008г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 г., капитального – 2025 г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», филиал в г. Нижневартовске.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг обучение.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 17 до 50 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 650 чел./день посещаемость, 332 посадочных мест, пропускная способность 2000 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Торговый центр Уют», автобусы маршрутов № 9, 6, 13, 3, 93 (летний), 21, 11, 12. Маршрутки № 2, 22, 25, 8, 28, 13, 6, 26, 21, 20, 32, 11к.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -180 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией: нет, с таймером: есть.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию на путях движения к зоне оказания услуг, установить информационную индукционную систему (портативную, стационарную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружные и внутренние лестницы обустроить поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

- Доступная среда - <http://ds.admtyum.ru>;
- Карта доступности - <http://ds.admtyum.ru/dsto/map/osi.htm>;
- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyum.ru/console>.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» 09 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «26» 09 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ТИУ
в г. Нижневартовске
Н.А. Аксенова

«26» 01 2021 г.

1. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов на объекте.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет» филиал в г. Нижневартовске-арендатор
628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.18, строение 6.

- 1.1. Устройство поручней на входной лестнице - срок 2022 г.
- 1.2. Приобретение и установка аудиовизуальных и информационных систем внутри здания (информационное табло, пиктограммы, терминалы, "бегущие строки", звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля – срок 2022г.
- 1.3. Приобретение и замена покрытия пола на нескользящее – срок 2021г.
- 1.4. Устройство тактильного предупреждающего пути, тактильной плиткой или другими тактильными элементами, - срок 2021г.
- 1.5. Маркировка ступеней цветом или фактурой - срок 2021г.
- 1.6. Устройство поручней вдоль стены:
 - коридор I этажа, срок 2022г.
 - лестничные марши (правое крыло) - срок 2022г.
 - коридор II этажа - срок 2023г.
 - лестничные марши (левое крыло)- срок 2023г.
 - коридор III этажа - срок 2023г.
- 1.7. Выравнивание высот или устройств съезда, – срок 2021г.
- 1.8. Приобретение и оснащение учебных кабинетов специальным, в том числе учебным компьютерным оборудованием – срок 2023год.
- 1.9. Оборудовать запасной выход съемным пандусом типа пандус «Конструктор» - срок 2021 год.
- 1.10. Установки откидных опорных поручней в туалетной комнате – срок 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ТИУ
в г. Нижневартовске
Н.А. Аксенова

«26» 01 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта филиал ТИУ в г. Нижневартовске
- 1.2. Адрес объекта 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д.2/П, строение 9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3109,1 м².
 - наличие прилегающего земельного участка 1565,73 м².
- 1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта - 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г., капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», филиал в г. Нижневартовске.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг обучение.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 17 до 50 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 650 чел./день посещаемость, 332 посадочных мест, пропускная способность 2000 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Торговый центр Уют», автобусы маршрутов № 9, 6, 13, 3, 93 (летний), 21, 11, 12. Маршрутки № 2, 22, 25, 8, 28, 13, 6, 26, 21, 20, 32, 11к.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -180 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией: нет, с таймером: есть.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

- Доступная среда - <http://ds.admtyumen.ru>;
- Карта доступности - <http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>;
- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyumen.ru/console>.



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ТИУ
в г. Нижневартовске
Н.А. Аксенова

«26» 01 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

«26» 01 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта филиал ТИУ в г. Нижневартовске
- 1.2. Адрес объекта 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д.2/П, строение 9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3109,1 м².
 - наличие прилегающего земельного участка 1565,73 м².
- 1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта - 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020г., капитального –
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», филиал в г. Нижневартовске.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625000 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг обучение.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) от 17 до 50 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 650 чел./день посещаемость, 332 посадочных мест, пропускная способность 2000 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Торговый центр Уют», автобусы маршрутов № 9, 6, 13, 3, 93 (летний), 21, 11, 12. Маршрутки № 2, 22, 25, 8, 28, 13, 6, 26, 21, 20, 32, 11к.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -180 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией: нет, с таймером: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	I эт. 5,42,58, 31, 41 II эт. 23,4,9,19,24 III эт. 26,3, 7,11,16,25 IV эт. 8,1 V эт. 8,1	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	I эт. – санузел 7,8; библиотека 57; приемная комиссия 45,57; аудитория для лиц с ОВЗ 57; III эт. актовый зал 11.	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	I эт. 7,8	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию на путях движения к зоне оказания услуг, установить информационную индукционную систему (портативную, стационарную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружные и внутренние лестницы обустроить поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов на кресле-коляске предусмотреть преодоление перепадов высот в виде одинарной ровной поверхности с уклоном.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 г.

в рамках исполнения Плана ремонтных работ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Общественная организация инвалидов.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
- Доступная среда - <http://ds.admtyumen.ru>;
- Карта доступности - <http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>;
- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://ds.admtyumen.ru/console>.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 32 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 33 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Председатель ООИ
Чачвадзе В.И.
(Должность, Ф.И.О.)



Члены рабочей
группы:

Заместитель директора по
Учебно-методической работе
Касаткина Е.В.

(Подпись)

Заместитель директора
по общим вопросам
Гостенко Г.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский индустриальный университет»

филиал в г. Нижневартовске

628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,

Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д.2/П, строение 9.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	10,1 1,31	;- отсутствует мнемосхема.	С	- установить мнемосхему.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3, 4,5, 6,7, 8,9,	- при сопряжении путей движения с дроги до лестничного марша перепад высот.	К, С, О	- выполнить асфальтирование части прилегающей территории под ровную поверхность под уклон	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	30	-	-	Имеется подъемник для инвалидов	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	11	-	-	Имеется пандус для инвалидов	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	31	- не выделены парковочные места для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С	- выделить и обустроить парковочные места в соответствии с требованиями СП 59. 12330. 2012.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	9,11,14,30,31	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как Доступно частично всем.**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский индустриальный университет»
филиал в г. Нижневартовске

628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,
Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д.2/П, строение 9.

наименование объекта, адрес

наименование объекта, адрес									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1 вход									
2.1	Лестница в учебный корпус (наружная)	есть	-	30	- отсутствуют противоположный и разделительный поручни.	О, С, Г	- установить поручни в соответствии ГОСТ Р 51261.	Текущий ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	11	-	К	Имеется пандус и подъемник для инвалидов	-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	30	- отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка);	К, О, С, Г	- установить электронное информационное табло.	Текущий ремонт	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	15	- открывание дверей не обеспечивает пятисекундной задержки; - конструкция ручки не соответствует норме.	С, К, О, Г	- установить ручки П-образной формы, выделить их контрастным цветом - обеспечить пятисекундную задержку.	Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть	-	32	-	К, С, О	-	Текущий ремонт	
2 вход									
2.6	Лестница в учебный корпус	есть	-	30	- отсутствуют поручни.	О, С, Г	- установить поручни в соответствии ГОСТ Р 51261.	Текущий ремонт	
2.7	Пандус (наружный)	нет	-	11	-	К, О, С	Имеется пандус и подъемник для инвалидов	-	
2.8	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	30	- отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка).	К, О, С, Г	- установить электронное информационное табло,	Текущий ремонт	

2.9	Дверь (входная)	есть	-	15	- отсутствует звуковой маяк; - открывание дверей не обеспечивает пятисекундную задержки;	С, К, О, Г	- установить звуковой маяк; - обеспечить пятисекундную задержку;	Текущий ремонт
2.10	Тамбур	есть	-		-	С	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	1	11,13,14,15,30,32	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как Доступно частично всем.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

от «26» 09 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский индустриальный университет»

филиал в г. Нижневартовске

628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,

Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д.2/П, строение 9.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	I эт. 5,42, 31 II эт. 4,9, 19 III эт. 3,7,11, 13,16 IV эт.1 V эт.1	16,21 ,24,2 9,32	- отсутствует информационный терминал - отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка).	К, О, С, Г	- установить информационный терминал; - установить электронное информационное табло, - информационную табличку (оказание ситуационной помощи).	Текущий ремонт, индивидуальн е решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	I эт 1,41,58 II эт. 23,24 III эт.25,26 IV эт. 8 V эт. 11	32	- лестницы оборудованы поручнем с одной стороны; - отсутствует связь с администратором.	С, О, Г	- установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261; - установить кнопку вызова на лестничных клетках каждого этажа.	Текущий ремонт, индивидуальн е решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	13	-	-	Имеется мобильный гусеничный подъемник для инвалидов	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	11,12 ,13	-	-	Имеется подъемник и мобильный гусеничный подъемник для инвалидов	-
3.5	Дверь	есть	I эт. – V эт.		- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундную задержку; - высота порогов превышает 0,014 м.	К, О, С, Г	- установить приставные пандусы, - установить доводчики	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	I эт.	27	- высота порогов не более 0,014 м.	К, О, С, Г	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
-----	---	------	-------	----	------------------------------------	------------	---	---

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	I эт. 1,5,58,42,31,41 II эт. 23,4,9,19,24 III эт. 26,3,7, 11,13,16,25 IV эт. 8, 1 V эт. 11,1	16,21,24,29,32	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как Доступно частично всем.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

от «26» 09 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский индустриальный университет»

филиал в г. Нижневартовске

628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,

Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д.2/П, строение 9.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	I эт. –V эт. каби неты	25,2 6	- высота порогов не превышает 0,014 м;	Г, С	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	I эт. –V эт. Аудито рии, библиот ека	25,2 6	- отсутствуют видео –увеличители;	О, К, Г, С	- установить видео- увеличители;	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	I эт. - III эт. кабинеты аудитории актовый зал, библиотека	25-26	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как Доступно частично всем.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский индустриальный университет»

филиал в г. Нижневартовске

628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,

Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д. 2/П, строение 9.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	I эт. 7,8	22 - 23	-	К, О, С	-	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП	I эт. 7,8	22-23	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как
доступен частично всем.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский индустриальный университет»

филиал в г. Нижневартовске

628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,

Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Ленина, д.2/П, строение 9.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	14,1 5,16, 17,2 0,21, 24,2 8	- отсутствуют видео- увеличители; - отсутствует информационный терминал; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка) (уличная, в помещении).	К, О, С, Г	- обеспечить визуальную информацию на объекте; - установить информационный терминал.	Текущий ремонт, организац ионные мероприят ия
6.2	Акустические средства	есть	-	21	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	14,16, 17,20, 21,24	-	С	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В			Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как
доступно частично всем.

Фотография №1




Фотография №2



Фотография №3




Фотография №4



Фотография №5




Фотография №6



Фотография №7




Фотография №8




Фотография №9




Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13





university
Тюменский
индустриальный
университет
НИЖНЕВАРТОВСК

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИАЛ Г. НИЖНЕВАРТОВСК
7(3466)312-089, tiu-nv@mail.ru

ПН - СБ: 8.30 - 21.00

**ТЮМЕНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Адрес: 634050, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 10
Телефон: 7(3466)312-089
E-mail: tiu-nv@mail.ru
Сайт: www.tiu-nv.ru

Фотография №15







Фотография №17




Фотография №18



Фотография №19




Фотография №20



Фотография №21




Фотография 22



Фотография №23



Фотография №24





Фотография №26




Фотография27






Фотография №29



Фотография №30





Фотография №32

